CIGS太陽電池スクライブ端面の劣化機構の解析

西永慈郎·上川由紀子·柴田肇 産業技術総合研究所 太陽光発電研究センター 化合物薄膜チーム



Results and Discussion (Damp heat and Etching)



Degradation of CIGS cells under an ATM

・大気中にて端面に低抵抗層が形成され、並列抵抗が低下

- 高温多湿中にて低抵抗層形成が促進され、並列抵抗・効率が劣化
- Re-scribing and Etching

・再スクライブによって並列抵抗・効率は回復するが、面積は縮小 ・アルカリ系溶液のエッチングにより、並列抵抗・効率が回復

- 1) S. Niki, et al., Prog. Photovoltaics, 18 (2010) 453-466.
- 2) Y. Kamikawa-Shimizu, et al., APEX 6 (2013) 112303.
- 3) ZSW press release, 22 Sep. 2014.
- 4) A. M. Gabor, et al., Appl. Phys. Lett. 65 (1994) 198-200.
- 5) M. A. Gabor, et al., Prog. Photovoltaics, 7 (1999) 311-316.
- 6) R. Hunger, et al., Proceeding of 3rd WCPEC, (2003) 566-569.

0.48

0.40