Research Center for Photovoltaics

屋内PID試験による信頼性評価: n型単結晶Si太陽電池モジュール

原 浩二郎^a·小川 錦一^a·岡林 裕介^b·松崎 弘幸^b·增田 淳^a 産業技術総合研究所 『太陽光発電研究センター モジュール信頼性チーム ▶
分析計測標準研究部門 ナノ分光計測研究グループ







診考文献

表面再結合の促進が劣化原因の可能性

- •R. Swanson el al., PVSEC-15, Shanghai (2005).
- •K. Hara et al., RSC Adv., 4, 44291 (2014).
- •K. Hara, S. Jonai, and A. Masuda, RSC Adv., 5, 15017 (2015).

→ 表面再結合の増加

表面再結合の増加

•K. Hara et al., Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 140, 361 (2015).

- ·信越化学工業:大和田 寛人 氏、降籏 智欣 氏
- 日清紡メカトロニクス: 仲濱 秀斉 氏、飯田 浩貴 氏、高木 靖史 氏
- ・佐賀県工業技術センター:河合 信次 氏、福元 豊 氏、玉井 富士夫 氏
- ・産総研:城内 紗千子 氏、白澤 勝彦 氏、古部 昭広 氏(現徳島大学)、
 - 石井 徹之 氏(現電力中央研究所)、佐藤 梨都子 氏、山本 千津子 氏

n型単結晶Si太陽電池モジュールにおけるPID

・セル表面での電荷蓄積 (Surface polarization)が劣化の主原因

Si₃N₄層なしと同レベルまで低下

→ 表面再結合が促進 (Na+等は原因ではない) p型セルよりも低電圧・低温で起こりやすい Si₃N₄層のパッシベーション効果の消失か?

・劣化の有無や電圧の極性はセル表面構造に依存 両面受光FJ型、RJ型、バックコンタクト型、ヘテロ型など 高体積抵抗部材やヘテロ構造(最表面TCO)等で対策、低減可能