

Research Center for Photovoltaics

アモルファスシリコン太陽電池の局在準位評価

Adrien Bidiville、松井 卓矢、 齋 均、 松原 浩司 産業技術総合研究所 太陽光発電研究センター 先進プロセスチーム

研究の目的

水素化アモルファスシリコン(a-Si:H)には初 期欠陥や光誘起欠陥、バンドテイルなどの 局在準位が存在し、これらがセル特性に影 響を及ぼすことが知られている。しかし、a-Si:Hが太陽電池デバイスに組み込まれた際、 これらの局在準位が空間的にどのように分 布し、バルクや界面の局在準位がセル特性 にどのような影響を与えるかについては実験 的に解明されていない。本研究では、p-i-n型 (またはn-i-p型)太陽電池の光吸収層(i層) の局在準位をセル構造で評価することで、局 在準位とセル特性の関係を調査した。





シリーズ1:バルク欠陥が支配的な最適化a-Si:H p-i-nセル(i層膜厚依存性)





- 初期・光誘起欠陥量は膜厚に対してほぼ直線的に増加⇒傾きが欠陥密 度に相当し、直線性から欠陥はバルクー様に分布していると考えられる。
- トライオードで作製したa-Si:Hの光劣化後の欠陥密度はダイオードで作製 したものに比べて約2割少ない。
- セルのFFは光吸収層内の欠陥の総量に支配され、膜厚や光劣化の前後、 製膜方法によらない(裾準位一定の場合)。 A. Bidiville et al., JAP 118, 184506 (2015).

ーズ2 : 界面の局在準位が支配的なa-Si:H p-i-nセル(i層製膜温度依存性)



- 量的に説明できる。
- 解析から、a-Si:H p-i-nセルのFFは 欠陥量以外にバンドテイルとセルの かった。

結論

25V_ DC_

- FTPSによる太陽電池光吸収層の局在準位評価から、最適化セル(T_s=200°C)の初期欠陥お よび光誘起欠陥はバルクー様に分布し、顕著な界面欠陥は観測されなかった。
- 一方、高温(>200°C)プロセスで作製したセルでは、p-i-nセルはn-i-pセルに比べてバンドギャ ップの縮小とバンドテイルの増大が顕著であることが明らかとなった。
- i層のフェルミレベルが価電子帯に漸近する領域(p-i界面)で水素脱離が促進され、界面の局 在準位が増大することが示唆された。
- 太陽電池のロス解析から、Vocはバンドギャップの他、バンドテイルの影響が大きいことがわか った。一方、FFは多くのパラメータ(欠陥、バンドテイル、Voc)に依存し、これらのパラメータを用 いたモデルから導出したFFと実験値の間に良い一致を示した。

謝辞

本研究の一部は、NEDOから委託された事 業(高性能・高信頼性太陽光発電の発電コ スト低減技術開発/太陽電池セル、モジュー ルの共通基盤技術開発/薄型セルを用いた 高信頼性・高効率モジュール製造技術開 発)のもとで実施した。また、成果の一部は PVTECとの共同研究で得た。 関係各位に 感謝する。



