ストリングI-V特性計測による PVシステム発電性能評価

髙島 エ 産業技術総合研究所 太陽光発電研究センター システムチーム

1.1 研究の目的

オンサイトストリング電流ー電圧特性(I-V特性)計測に よる発電性能評価の判定基準を検討する

- 屋根に上がらずに性能低下/不具合モジュールの 有無を評価したい
- I-V特性に基づく発電性能評価の基準がない

1.2 現地保守点検の段階区分		
対応段階(実施者)	方法	備考
第0次(所有者)	発電量データの記録・監視(モニタリング)	データ確認のみ
第1次対応(保守点検業者)	屋根に上がらずに、汎用テスターなどでストリング内の特定 のモジュール不具合の有無を判定する	汎用機器使用
第2次対応(保守点検業者)	屋根に上がらずに、ストリング単位でのI-V特性測定により 発電性能低下モジュールの有無を判定する	専用機器必要
第3次対応 (保守点検業者/システム提供者)	屋根に上がって詳細な調査・点検を実施する	高所作業、専用機器必要

2.1 ストリングI-V特性評価: 適用範囲

- I-V特性の測定はストリング単位とし、測定時のアレ イ面日射強度が400W/m²程度以上であること(アレ イの影ができる程度)
- I-V特性測定時に太陽電池モジュールに影がかかっ ていないこと
- 結晶シリコン系太陽電池モジュールを用いたストリン
- ストリングを構成する太陽電池モジュールはすべて 同一形式かつ同一姿勢(方位角、傾斜角)であること

2.2 ストリングI-V特性評価: 前提

- アレイ面全天日射強度とモジュール温度の取得は積 極的には行わない
 - ・日射計のアレイ面への設置、熱電対等のモジュー ルへの設置→第2次対応を超えるもの
 - 日射計や熱電対の測定値の誤差
- 日射強度、モジュール温度測定省略の代替の前提
 - ・前提1:測定で得たストリングI-V特性の短絡電流は アレイ面全天日射強度に対応
 - ・前提2:測定で得たストリングI-V特性の開放電圧は モジュール温度に対応


2.3 簡易STC換算

- I-V特性データの短絡電流とストリングの銘板短絡電 流の比(短絡電流比fi = Isc / isc)を求め、I-V特性 データの各電流値に乗じる
- I-V特性データの開放電圧とストリングの銘板開放電 圧の比(開放電圧比電圧比 fv = Voc /voc)を求め、I-V特性データの各電圧値に乗じる
- 実測(i, v)のデータセットを簡易STC換算したデータ セット(i*, v*)とする 実測値 {i(n), v(n)} →簡易STC換算値 {i*(n), v*(n)}
- lsc,Voc:銘板短絡電流、開放電圧 isc.voc: 実測短絡電流、開放電圧

2.4 判定指標の定義

- 最大出力比rpm:rpm = max[i*(n)×v*(n)]/Pm 簡易STC換算した最大出力Pm*が銘板最大出力 に対してどの程度変化しているかを意味する指標
- 銘板最大出力電圧時電流比:ripm = i*(Vpm) / Ipm
- 銘板最大出力電流時電圧比:rvpm = v*(lpm) / Vpm I-V 特性の形状変化に着目した指標。あるストリン グに不具合モジュールが存在する場合、そのストリングの簡易STC換算I-V特性は不具合モジュール がない場合と比較して非相似に変形し、Pm*(vpm* ipm*)の位置も移動することに着目したもの

2.5 簡易STC換算の各パラメータ





2.6 判定基準(案)

- 最大出力比rpm≤0.85のストリングには不具合モ ジュールが含まれている
- 銘板最大出力電圧時電流比ripm<0.80のストリング には不具合モジュールが含まれている
- 銘板最大出力電流時電圧比rvpm<0.85のストリング には不具合モジュールが含まれている
- 加藤他、太陽光発電システムの現地ストリングI-V特性測定における発電性能判定基準試案-PVRessQ! Inspection Guideline Ver.0.1-、太陽/風力エネルギー講演論文集2012, pp.465-468, 2012.

3.1 最大電力比rpmの分布 Arso-Si, 5 XX X X + A:sc-Si 0.90 PD=0.85 A:sc-Si, n: 当該ストリング中にn枚の不具合モジュール (インタコネクタ不良、ガラス割れ)があること


3.2 ripm,rvpmによる切り分け






低日射時にIVカーブ形状が必ずしもストリングの特徴を表さな

3.4 日射強度の影響(最大電力比rpm)



不具合モジュールを含むストリングにもかかわらず、600W/m²以下では不検出

3.5 日射強度の影響(ripm、rvpm)



不具合モジュールを含むストリングにもかかわらず、600W/m²以下では不検出

4. まとめと今後の課題

- 日射強度、モジュール温度を使わない簡易STC換 算によるストリングI-V特性評価手法を提案
- 不具合モジュールの切り分けが可能(不完全)
- 実測IV・簡易STC換算IVともIVカーブ形状が必ずし もストリングの特徴を表さないことがある(低日射時) →簡易STC換算を適用する日射しきい値の再検討 が必要
 - JIS C8953による規定: 日射強度700W/m²以上 →オンサイト作業者にとって判断が難しい基準
- 評価のしきい値:他の条件においても検討を加える 必要あり